Précision des aléas mouvements de terrain

Fiche analytique n°11

Commune associée	Tiarei
Référence de la fiche	FA_T11
Référence du site	PK 22.6
Visite réalisée par	Géolithe - CF
Date de la visite	14/03/2022
Coordonnées géographiques (RGPF / UTM zone 6S)	
X (en m)	Y (en m)
246359	8060534



Contexte

Topographie	Thalweg avec des pentes comprises entre 20° et 30°
Géologie	Formation de laves basaltiques d'épanchement principale
Géomorphologie	Front de planèze disséquée
Hydrogéologie	Pas d'arrivée d'eau observée
Historique des évènements passés	Pas d'évènements historiques

Résultats des investigations

Points d'observations



Observations n°19	Ce thalweg naturel a été aménagé pour la création d'un chemin d'accès aux parcelles situées amont. Les terrains sont rocheux, légèrement altérés (mamu I). Le versant en rive gauche du thalweg présente de plus faible pente (entre 20° et 30°). Le versant est relativement boisé.

Photographies des investigations

Observation n°24

Point d'observation n°19 - Exutoire du thalweg

Point d'observation n°19 - Exutoire du thalweg et illustration des mamus I

Fond du thalweg correspondant également à l'ancien chemin d'accès

Blocs anciens observés dans la pente du versant

Avis de la DCA existants	
Carte de localisation des avis rendus	Pas d'avis rendus dans ce secteur
Référence des rapports intégrés	
Synthèse à retenir	

Révision de la cartographie des aléas mouvements de terrain	
Modification	*OUI*
Nature de la modification	*Réduction de l'aléa mouvements de terrain*
Justification de la modification	*Au regard de la pente moyenne (entre 20° et 30°), l'aléa fort et reclassé en aléa moyen mouvements de terrain. Peu d'indices de mouvements gravitaires ont été observés, notamment dans le versant en rive gauche du thalweg.*

Cartographie des aléas mouvements de terrain avant modification



Cartographie des aléas mouvements de terrain après modification